


Konfiguracja programu POS-Test v2.1 w przypadku problemów z połączeniem drukarki NPOS przez port USB

1. Otworzyć plik CONFIG.INI i sprawdzić, czy istnieje wpis:
USB001(lub USB002/USB003)=0483 5743.
2. Jeżeli takiego wpisu nie ma, lub USB001/002/003 już są wykorzystane, należy dodać zapis
USB004=0483 5743.
3. Uruchomić program POS-Test v2.1 i wybrać właściwy port.

Poniżej na rysunku przykładowa konfiguracja:



```
config.ini — Notatnik
Plik  Edycja  Format  Widok  Pomoc
[OTHER]
first=false
[USB]
USB=USB003
USB001=067B 2305
USB002=0416 5011
USB003=0483 5743
[SERIAL]
ComboBt 1=4
[PRINTER]
PrinterType=1
[PORT]
ComboPort=2
[LANGUAGE]
Language=ODĚJLĚŤ
[NET]
ipPrinter=192.168.1.22
ipNewPrinter=192.168.1.240
```